



Förstärkning bromspedal

Problemet är den bult som kopplar samman bromspedalen med bromscylindern. Den är alldeles för vek och i kombination med att konstruktionen är bristfällig kan den gå av med följd att ni tappar all bromsverkan.

Det finns flera sätt att lösa detta på, vi skickar med några bilder på hur ni kan förstärka konstruktionen samt en bild på hur det inte ska se ut. Tänk på att fler brickor/distanser försämrar konstruktionen ytterligare. Dessutom kan man byta ut bulten till en med hårdare stål. Men bäst är som på bilderna att bulten går genom två hål och på så sätt inte kan brytas av.

